

PRODUCTBLAD

ProOne PUR-pistool Plus zwart

BMN art.nr. 757534

Laatste herziening: 10-03-2025

Productomschrijving

Duurzaam professioneel PU-schuimpistool.

Voordelen

- De adapter, lans en hendel zijn voorzien van een PTFE-coating waardoor deze makkelijk zijn schoon te houden
- De instelschroef achterop sluit de spuitmond en/of regelt de schuimopbrengst
- Ergonomische vorm van het handvat zorgt voor een goede houvast
- Lichtgewicht kunststof behuizing

Toepassing

Geschikt voor alle PU-schuimen van ProOne.

Gebruiksaanwijzing

Plaats het PUR-schuim op een stabiele ondergrond en schroef het PUR-pistool er ondersteboven op. Plaats de adapter van het PURpistool bovenop de adapter van het PUR-schuim, waarbij de lans van het pistool van je afwijst. Draai de bus PUR-schuim vast totdat je de druk van de bus in het pistool hoort drijven. Draai nog eenmaal extra. Draai de combinatie om en schud minimaal 20 keer stevig. Zorg ervoor dat de bus altijd op kamertemperatuur (15 graden) is. De instelschroef achterop sluit de spuitmond en/of regelt de schuimopbrengst. Bevochtig het oppervlak door te sproeien met water. Knijp in de handgreep van het PUR-pistool om het PURschuim aan te brengen. Ga door met aanbrengen totdat de bus leeg is, of tot de klus is geklaard. Nieuwe bus PUR-schuim nodig? Plaats de combinatie rechtop op een stevige ondergrond met het PURpistool van je af. Schroef de bus los en bevestig een nieuwe bus om het PUR-schuim om verder te gaan óf verwijder de bus en begin meteen met het reinigen van het PUR-pistool.

Schoonmaken

Gebruik ProOne PUR reiniger en bevestig de sproeikop op het ventiel van de bus. Spuit rechtstreeks op de nozzle van het PU-pistool om alle PU-schuimresten te verwijderen. Verwijder de spuitkop van de reiniger en schroef de bus op het PU-pistool. Bevestig de extra plastic slang aan de voorkant van de loop van het PU-pistool. Haal de hendel over en verwijder alle resterende PU-schuimresten uit de binnenkant van het PU-pistool, totdat er reinigingsmiddel naar buiten komt. Houd hierbij het pistool ondersteboven. Plaats het PU-pistool met de ProOne PUR reiniger op een stabiel oppervlak, waarbij de loop van het PU-pistool van het gezicht af wijst. Laat de combinatie 15 minuten rusten, zodat de reinigingsoplossing zijn werk kan doen.

Knijp in de hendel en spuit de resterende reiniger uit de binnenkant van het PU-pistool. Alle vervuilsresten zijn nu uit het pistool verwijderd. Plaats het PU-pistool met de ProOne PUR reiniger op een stabiel oppervlak, waarbij de loop van het PU-pistool van het gezicht af wijst. Maak de ProOne PUR reiniger los en pers alle resten uit het pistool. Het PU-pistool is nu helemaal schoon en kan zo steeds opnieuw worden gebruikt.



Disclaimer

De informatie in dit document, heeft tot doel onze klanten te informeren. De informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden. Met dit document komen vorige versies te vervallen.

ProOne

Tel.: +31 (0)20 800 34 00

www.bme-group.com

Rev_10_03_2025